

Анкета

визначення доступності будівель із урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності: 11.12.2019

Назва об'єкта, де розташовується виборча дільниця: Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України

Власник об'єкта: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Адреса: вул. Маяковського, 64, м. Ромни, Сумська обл., 42001

Телефон: (05448) 7 - 10 - 50

Факс: (05448) 7 - 17 - 40

Електронна адреса: sarz.romny@dsns.gov.ua

ПІБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: Біляев Сергій Васильович, начальник Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Телефон: м (05448) 7 - 10 - 50

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит:

Калуга Олексій Анатолійович – начальник групи обслуговування частини забезпечення та обслуговування, капітан служби цивільного захисту

Телефон: (05448) 7 - 10 - 50

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Статейчук Ірина Михайлівна - голова Роменської міської організації товариства Червоного Христа в Україні, Будаков Андрій Юрійович – голова ради ветеранів Міжрегіонального центру швидкого реагування всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту

Телефон: 0967702011, (05448) 7 - 10 - 50

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкта є (підкреслити):

доступна

доступна частково

недоступна

Примітки: покриття з асфальту рівне, без бар'єрів та перешкод

II. Зона паркування автомобілів є (підкреслити):

доступна

доступна частково

недоступна

Примітки: виділено місця для паркування автомобілів

III. Виходи до будівлі є (підкреслити):

доступна

доступна частково

недоступна

Примітки: пандус відповідає нормативним вимогам, поріг входних дверей не перевищує 2,5 см, ширина робочої частини двостулчатих дверей становить 80 см, за потреби відкриваються обидві частини.

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

II. Зона паркування:

Розмітити місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю